

ขั้นตอนการขอเครื่องหมาย มอก. สำหรับผู้ผลิตในประเทศ

1

ขอรับบริการ ขอดทดสอบผลิตภัณฑ์ ผ่านระบบ E-License เตรียมเอกสารดังนี้

มอ.1 สำหรับมาตรฐานแสดง 
มอ.3 สำหรับมาตรฐานบังคับ 

คลิกที่นี่เพื่อ
ตรวจสอบ

☐ คำขอรับบริการ
ผ่านระบบ E-License



คลิกเพื่อดู
การลงทะเบียน



คลิกเพื่อดู
การยื่นคำขอ

☐ เอกสารแสดงตน



บุคคลธรรมดา
บัตรประชาชน



นิติบุคคล
หนังสือรับรองบริษัท
ไม่เกิน 6 เดือน

☐ หนังสือมอบอำนาจ
(ถ้ามี) [คลิกที่นี่](#)



สำเนาบัตรประชาชน
ของผู้มอบอำนาจ



สำเนาบัตรประชาชน
ของผู้รับมอบอำนาจ

☐ หนังสือประกอบ
กิจการโรงงาน หรือ
☐ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง



☐ รายละเอียดผลิตภัณฑ์
โดยย่อ ตามหลักเกณฑ์เฉพาะของ
แต่ละ มอก.



รูปภาพ



ส่วนประกอบ

☐ หนังสือขอทำตัวอย่าง
(เฉพาะ มอก. บังคับ)



คลิกที่นี่เพื่อ
ดูตัวอย่าง

1.1 ขอทำตัวอย่าง (สำหรับ มอก. บังคับ) ผ่านระบบ E-license

- รอเจ้าหน้าที่อนุมัติ และหนังสือตอบรับจากระบบ
- ดำเนินการทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์หลังจาก
ได้รับหนังสือการอนุญาตทำตัวอย่างจาก สมอ. แล้ว



คลิกที่นี่
เพื่อตรวจสอบ
รายชื่อหน่วยตรวจ
ตามเลข มอก.

1.2 ขอตตรวจโรงงาน

- นัดเจ้าหน้าที่ สมอ. หรือ หน่วยตรวจ
ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สมอ. ตรวจโรงงาน
- เก็บตัวอย่าง

2

สมอ.เก็บตัวอย่าง

- นัดเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บตัวอย่าง
- ออกใบนำส่งและส่งไปยังหน่วยทดสอบ

หน่วยทดสอบต่างๆ

- มอก 1 – 500 [คลิกที่นี่](#)
- มอก 501 – 1000 [คลิกที่นี่](#)
- มอก 1001 – 2000 [คลิกที่นี่](#)
- มอก 2001 - 3000 [คลิกที่นี่](#)

3

รอผลทดสอบ

- ผลการทดสอบจะถูกส่งตรงมายังเจ้าหน้าที่ สมอ.

4

ยื่นขอรับใบอนุญาต

- ผ่านระบบ [E-License](#)
- แบบผลการตรวจโรงงาน และ
ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์

อัตราค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบ

[คลิกที่นี่](#)

5

รับใบอนุญาต

- รับใบอนุญาต ผ่านทางไปรษณีย์ หรือมารับด้วยตนเอง
- เข้าระบบ [TIS QR-CODE](#) เพื่อขอ URL สร้าง QR Code

หากไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์บังคับ
ข้ามไปข้อ 1.2